

**Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Республики Крым
«Крымский многопрофильный колледж»,
(общежитие)**

г. Симферополь, ул. Ростовская, 13

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ**

2025



Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ РК «Крымский
многопрофильный колледж»

Е.Г. Мажорова

«21» января 2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Крымский многопрофильный колледж», общежитие
- 1.2. Адрес объекта 295050, Республики Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 13
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 6 (шесть) этажей (1 этаж подземный), площадью – 5260, 8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 2700 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1967 г., последнего капитального ремонта – --
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 29.08.2025, капитального – 30.12.2029
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Крымский многопрофильный колледж»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295026, Республики Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина, 11
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295000, Республики Крым, г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) жилой фонд
- 2.2 Виды оказываемых услуг предоставление места для краткосрочного проживания
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (К), инвалиды с нарушениями зрения (С), опорно – двигательного аппарата (О), слуха (Г), умственного развития (У)
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 420 койко/мест
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобусы: № 1, 9, 11, 13а, 50, 55, 67, 81, 95, 99, 100, 104, троллейбусы № 16, 17, 17к, маршрутное такси № 21, 53, 57, остановка «Московская площадь»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта – 490 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту – 6 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

3.2.4 перекрёстки: есть, нерегулируемые

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, бордюры

Их обустройство для инвалидов на коляске: – да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды: | ВНД |
| 2 | передвигающиеся на креслах - колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно - двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

| № п/п | Основные структурно - функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД (К, О, У, Г, С) |
| 2 | Вход (входы) в здание: | ВНД (К, О, У, Г, С) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД (К, О, У, Г, С) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД (К, О, У, Г, С) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД (К, О, У, Г, С) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД (К, О, У, Г, С) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан временно недоступным для категорий инвалидов с нарушениями слуха (Г) и зрения (С), для инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата (О), для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках (К) и для инвалидов с нарушениями умственного развития.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и п. 4 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309, обеспечить сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, а также оказание работниками

учреждения, предоставляющего образовательные услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

В соответствии с приказом Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Крымский многопрофильный колледж» (далее - ГАПОУ РК «КМК») от 01.11.2024 № 353 «О назначении ответственного лица за сопровождение и оказание помощи инвалидам и маломобильным группам населения в ГАПОУ РК «КМК» в учреждении имеются ответственные лица за сопровождение и оказание помощи инвалидам и маломобильным группам населения.

Территория общежития ГАПОУ РК «КМК» имеет ограждение. Вход на территорию учреждения осуществляется через калитку, у которой отсутствует табличка о наименовании и режиме работы учреждения. Рекомендуется установить, на ограждении справа, информационную табличку о наименовании и часах работы объекта, выполненную, в том числе, в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующуюся шрифтом Брайля на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пешеходной зоны. Также, в доступном месте, рекомендуется установить кнопку - вызова сотрудника персонала и обозначить ее знаком - пиктограммой «Инвалид». Кнопку вызова персонала следует размещать на высоте 0,85 м от уровня земли (по центру кнопки) под сервисным знаком обозначения кнопки вызова. Поверхность покрытия прилегающей территории имеют разрушения асфальтобетонного покрытия. Рекомендуется произвести ремонт асфальтобетонного покрытия.

Общежитие ГАПОУ РК «КМК» расположено в шестиэтажном здании (1 этаж подземный) и имеет главный вход и эвакуационный. У главного входа имеется лестничный марш, который для инвалидов – колясочников не обустроен пандусом или подъемной платформой. Вдоль лестничного марша на высоте 1,03 м установлен центральный поручень, у которого отсутствуют завершающие горизонтальные части. Перед лестничным маршем и входной дверью для инвалидов с нарушениями зрения отсутствуют предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели.

Рекомендуется для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках, вышеуказанный лестничный марш обустроить подъемной платформой или пандусом с углом уклона не круче чем 1:20. Вдоль двух сторон пандуса предусмотреть ограждения с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с завершающими травмобезопасными горизонтальными частями, выступающими за границы наклонной части пандуса на 0,3 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с границами проходной части пандуса (краем бортика). Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) должно быть в пределах от 0,9 до 1,0 м. По продольным краям марша пандуса следует предусмотреть бортики высотой не менее 0,05 м. Покрытие пандуса должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему.

Вдоль двух сторон лестничного марша рекомендуется установить ограждения с поручнями на высоте 0,9 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть травмобезопасными и выступать за границы лестничного марша на 0,3 м. При расчетной ширине марша лестницы 4,0 м и более следует предусматривать дополнительно центральные двусторонние разделительные поручни. Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется перед лестничным маршем и входной дверью обустроить предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша и на расстоянии ширины открывающего полотна двери от положения двери в закрытом состоянии, глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы и дверного проема. Также, для вышеуказанной группы инвалидов рекомендуется установить информационную табличку о наименовании объекта и часах работы, выполненную в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующуюся шрифтом Брайля, рядом с входной дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. В дверном проеме рекомендуется устранить порог.

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Имеются световые табло эвакуационного пути «Выход» и планы эвакуаций. Однако, пути эвакуации, обозначенные специальными символами и указателями, отсутствуют.

В холле здания установлены арочный металлодетектор и турникеты-триподы. Следует учесть, что при наличии контроля на входе следует применять контрольно-пропускные устройства

и турникеты шириной в свету не менее 0,95 м, приспособленные для пропуска инвалидов на креслах-колясках.

Также, в холле I этажа имеется лестничный марш, который не обустроен пандусом или подъемном устройством. Вдоль двух сторон лестничного марша отсутствуют ограждения с поручнями. Рекомендуется вышеуказанный лестничный марш обустроить пандусом либо подъемным устройством. Вдоль двух сторон лестничного марша установить ограждения с поручнями на высоте 0,9 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть травмобезопасными и выступать за границы лестничного марша на 0,3 м. Размеры длины и высоты поручней всех лестниц и пандусов допускается изменять по месту в пределах + (-) 0,03 м. При расчетной ширине марша лестницы 4,0 м и более следует предусматривать дополнительно центральные двусторонние разделительные поручни.

Внутри здания имеются визуальные средства информирования (таблички о наименовании и номерах помещений), позволяющие идентифицировать места получения услуг, которые являются недоступными для инвалидов с нарушениями зрения. Более того, информация размещена не в полном объеме, а часть информации на белом фоне имеет ненормативные размеры знаков. Рекомендуется разместить информационные табло, знаки и пиктограммы, обеспечивающие получение непрерывности информации в полном объеме о размещении и назначении функциональных помещений. Визуальную информацию расположить на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м до уровня пола. Применяемые средства информации должны быть идентичными в пределах здания или комплекса зданий и сооружений, размещаемых на одном земельном участке.

Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется перед входами во внутренние помещения разместить информирующие таблички о функциональном назначении помещений, выполненные в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующиеся шрифтом Брайля рядом с дверьми со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверных проёмов. На проступях краевых ступеней лестничных маршей внутри здания необходимо нанести одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м., контрастных с поверхностью ступени, как правило жёлтого цвета. Если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса устраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. На прозрачные полотна дверей внутри здания рекомендуется нанести яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Контрастная маркировка наносится с двух сторон.

Для инвалидов с умственными нарушениями на всех путях движения рекомендуется разместить понятную для усвоения визуальную информацию (таблички о наименовании помещений и пр.).

Для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется предусмотреть систему обеспечения разборчивости звуковой информации индивидуального пользования («индукционная петля» или другие индивидуальные беспроводные устройства) либо организовать услугу по сурдопереводу.

На лестничных маршах, расположенных внутри здания, поручни разделены, а завершающие части поручней не выступают за границы лестниц на 0,3 м. Рекомендуется для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата на всех лестничных маршах установить ограждения с поручнями на высоте 0,9 м. В пределах одного марша лестницы поручни должны быть непрерывными. Завершающие части поручней должны выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. Их форма должна быть травмобезопасной: с плавным понижением вниз. Вдоль лестничного марша, ведущего к эвакуационному выходу, рекомендуется установить ограждения с поручнями на высоте 0,90 м с завершающими горизонтальными частями.

Для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках дверные проемы шириной менее 0,90 м рекомендуется расширить, а имеющиеся пороги и перепады высот пола устранить. Ширина дверных полотен должна быть не менее 0,90 м, а дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. Предусмотреть, что для вышеуказанной категории инвалидов диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° следует принимать не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при открывании к себе - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м.

Для перемещения вышеуказанной категории инвалидов по межэтажным лестничным маршам в здании рекомендуется предусмотреть подъемное устройство, доступное для маломобильных групп населения. Здания следует оборудовать пассажирскими лифтами, доступными для маломобильных групп населения, при капитальном ремонте или реконструкции в целях обеспечения доступа инвалидов на этажи выше или ниже основного входа в здание (первого этажа) допускается применять подъемные платформы вертикального перемещения, при затесненных условиях – платформой подъемной наклонного перемещения.

В помещении для занятий в кружках и самоподготовки, а также в учебном классе ученические места для обучающихся инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одной образовательной организации. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусматривать для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся на кресле - коляске - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема. Места для обучающихся инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в зал.

На объекте отсутствует доступное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. В санитарно – гигиеническом помещении рекомендуется оборудовать доступную кабинку для инвалидов, а именно, сбоку от унитаза следует предусмотреть пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, следует предусматривать установку стационарных и откидных опорных поручней. Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.

В помещениях доступных душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой предусматривается пространство для подъезда кресла-коляски. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу. Доступная душевая кабина для маломобильных групп населения должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. Устройство вызова помощи душевых для маломобильных групп населения следует размещать под потолком и оснащать шнуром вызова красного цвета с двумя захватами красного цвета диаметром не менее 0,05 м, расположенными на высотах 0,8 м и 0,1 м над уровнем пола. В доступных кабинках (душевых, ванн) у раковин для инвалидов в общих умывальных и универсальных кабинках уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. В дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно».

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2022 № 528-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 – 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 – ст;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51671 – 2020 «Средства связи информации технические общего пользования, доступные для инвалидов», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2020 № 1203 – ст; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N п/п | Основные структурно - функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно или на дому) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно или на дому) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Технические средства реабилитации (индукционная петля и пр.) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно или на дому) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Капитальный ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно или на дому) |

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - 30.12.2029

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (Г, О, У) ДУ-И (С,К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с общественными организациями инвалидов - не имеется;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа _____ и _____ выдавшей его _____ организации, _____ дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации заместителем начальника отдела по вопросам доступности департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя Цвиркун И.И. И.И. Цвиркун www.zhit-vmeste.ru 25.02.2025

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «14» января 2025 г.
2. Акта обследования объекта от «14» января 2025 г.
3. Приказ ГАПОУ РК «Крымский многопрофильный колледж» от «08» ноября 2024 г № 357



Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ РК «Крымский
многопрофильный колледж»

Е.Г. Мажорова

«14» января 2025 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Крымский многопрофильный колледж», общежитие

1.2. Адрес объекта 295050, Республики Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 13

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 6 (шесть) этажей (1 этаж подземный), площадью – 5260, 8 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 2700 кв.м

1.4. Год постройки здания 1967 г., последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 29.08.2025, капитального – 30.12.2029

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Государственное автономное профессиональное учреждение Республики Крым «Крымский многопрофильный колледж»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина, 11

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295000, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) жилой фонд

2.2 Виды оказываемых услуг предоставление места для краткосрочного проживания

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (К), инвалиды с нарушениями зрения (С), опорно – двигательного аппарата (О), слуха (Г), умственного развития (У)

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 420 койко/мест

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы: № 1, 9, 11, 13а, 50, 55, 67, 81, 95, 99, 100, 104, троллейбусы № 16, 17, 17к, маршрутное такси № 21, 53, 57, остановка «Московская площадь»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта - 490 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту – 6 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрёстки: есть, нерегулируемые

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет – есть, бордюры

Их обустройство для инвалидов на коляске: - да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды: | ВНД |
| 2 | передвигающиеся на креслах - колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно - двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение


4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно - функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно или на дому) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно или на дому) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Технические средства реабилитации (индукционная петля и пр.) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно или на дому) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Капитальный ремонт |

| | | |
|---|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Все зоны и участки | Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно или на дому) |
|---|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Согласовано  Терентьева Наталья Олеговна, +7(916)530-77-96, заместитель директора по УВР ГАПОУ РК «Крымский многопрофильный колледж»



Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ РК «Крымский
многопрофильный колледж»

Е.Г. Мажорова

«14» января 2025 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым
«Крымский многопрофильный колледж»

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Крымский многопрофильный колледж», общежитие
- 1.2. Адрес объекта 295050, Республики Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 13
- 1.3. - отдельно стоящее здание 6 (шесть) этажей (1 этаж подземный), площадью – 5260, 8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 2700 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1967г., последнего капитального ремонта –
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 29.08.2025, капитального – 30.12.2029
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Крымский многопрофильный колледж»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина, 11
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295000, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Дополнительная информация – виды оказываемых услуг: предоставление места для краткосрочного проживания

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусы: № 1, 9, 11, 13а, 50, 55, 67, 81, 95, 99, 100, 104, троллейбусы № 16, 17, 17к, маршрутное такси № 21, 53, 57, остановка «Московская площадь»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы)
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта – 490 м
 - 3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту – 6 мин.
 - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да
 - 3.2.4 перекрестки: есть, нерегулируемые

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет – есть, бордюры

Их обустройство для инвалидов на коляске: - да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды: | ВНД |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

| № п/п | Основные структурно - функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД (К,О,У, Г,С) |
| 2 | Вход (входы) в здание: | ВНД (К,О,У, Г,С) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД (К,О,У, Г,С) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД (К,О,У, Г,С) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД (К,О,У, Г,С) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД (К,О,У, Г,С) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан временно недоступным для категорий инвалидов с нарушениями слуха (Г) и зрения (С), для инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата (О), для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках (К) и для инвалидов с нарушениями умственного развития.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и п. 4 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309, обеспечить сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, а также оказание работниками учреждения, предоставляющего образовательные услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

В соответствии с приказом Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Крымский многопрофильный колледж» (далее - ГАПОУ РК «КМК») от 01.11.2024 № 353 «О назначении ответственного лица за сопровождение и оказание помощи инвалидам и маломобильным группам населения в ГАПОУ РК «КМК» в учреждении имеются ответственные лица за сопровождение и оказание помощи инвалидам и маломобильным группам населения.

Территория общежития ГАПОУ РК «КМК» имеет ограждение. Вход на территорию учреждения осуществляется через калитку, у которой отсутствует табличка о наименовании

и режиме работы учреждения. Рекомендуется установить, на ограждении справа, информационную табличку о наименовании и часах работы объекта, выполненную, в том числе, в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующуюся шрифтом Брайля на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пешеходной зоны. Также, в доступном месте, рекомендуется установить кнопку - вызова сотрудника персонала и обозначить ее знаком - пиктограммой «Инвалид». Кнопку вызова персонала следует размещать на высоте 0,85 м от уровня земли (по центру кнопки) под сервисным знаком обозначения кнопки вызова. Поверхность покрытия прилегающей территории имеют разрушения асфальтобетонного покрытия. Рекомендуется произвести ремонт асфальтобетонного покрытия.

Общежитие ГАПОУ РК «КМК» расположено в шестиэтажном здании (1 этаж подземный) и имеет главный вход и эвакуационный. У главного входа имеется лестничный марш, который для инвалидов – колясочников не обустроен пандусом или подъемной платформой. Вдоль лестничного марша на высоте 1,03 м установлен центральный поручень, у которого отсутствуют завершающие горизонтальные части. Перед лестничным маршем и входной дверью для инвалидов с нарушениями зрения отсутствуют предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели.

Рекомендуется для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках, вышеуказанный лестничный марш обустроить подъемной платформой или пандусом с углом уклона не круче чем 1:20. Вдоль двух сторон пандуса предусмотреть ограждения с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с завершающими травмобезопасными горизонтальными частями, выступающими за границы наклонной части пандуса на 0,3 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с границами прохожей части пандуса (краем бортика). Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) должно быть в пределах от 0,9 до 1,0 м. По продольным краям марша пандуса следует предусмотреть бортики высотой не менее 0,05 м. Покрытие пандуса должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему.

Вдоль двух сторон лестничного марша рекомендуется установить ограждения с поручнями на высоте 0,9 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть травмобезопасными и выступать за границы лестничного марша на 0,3 м. При расчетной ширине марша лестницы 4,0 м и более следует предусматривать дополнительно центральные двусторонние разделительные поручни. Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется перед лестничным маршем и входной дверью обустроить предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша и на расстоянии ширины открывающего полотна двери от положения двери в закрытом состоянии, глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы и дверного проема. Также, для вышеуказанной группы инвалидов рекомендуется установить информационную табличку о наименовании объекта и часах работы, выполненную в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующуюся шрифтом Брайля, рядом с входной дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. В дверном проеме рекомендуется устранить порог.

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Имеются световые табло эвакуационного пути «Выход» и планы эвакуаций. Однако, пути эвакуации, обозначенные специальными символами и указателями, отсутствуют.

В холле здания установлены арочный металлодетектор и турникеты-триподы. Следует учесть, что при наличии контроля на входе следует применять контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету не менее 0,95 м, приспособленные для пропуска инвалидов на креслах колясках.

Также, в холле I этажа имеется лестничный марш, который не обустроен пандусом или подъемном устройством. Вдоль двух сторон лестничного марша отсутствуют ограждения с поручнями. Рекомендуется вышеуказанный лестничный марш обустроить пандусом либо подъемным устройством. Вдоль двух сторон лестничного марша установить ограждения с поручнями на высоте 0,9 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть травмобезопасными и выступать за границы лестничного марша на 0,3 м. Размеры длины и высоты поручней всех лестниц и пандусов допускается изменять по месту в пределах + (-) 0,03 м. При расчетной ширине марша лестницы 4,0 м и более следует предусматривать дополнительно центральные двусторонние разделительные поручни.

Внутри здания имеются визуальные средства информирования (таблички о наименовании и номерах помещений), позволяющие идентифицировать места получения услуг, которые являются недоступными для инвалидов с нарушениями зрения. Более того, информация размещена не в полном объеме, а часть информации на белом фоне имеет ненормативные размеры знаков. Рекомендуются разместить информационные табло, знаки и пиктограммы, обеспечивающие получение непрерывности информации в полном объеме о размещении и назначении функциональных помещений. Визуальную информацию расположить на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м до уровня пола. Применяемые средства информации должны быть идентичными в пределах здания или комплекса зданий и сооружений, размещаемых на одном земельном участке.

Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется перед входами во внутренние помещения разместить информирующие таблички о функциональном назначении помещений, выполненные в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующиеся шрифтом Брайля рядом с дверьми со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверных проёмов. На проступях краевых ступеней лестничных маршей внутри здания необходимо нанести одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м., контрастных с поверхностью ступени, как правило жёлтого цвета. Если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. На прозрачные полотна дверей внутри здания рекомендуется нанести яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Контрастная маркировка наносится с двух сторон.

Для инвалидов с умственными нарушениями на всех путях движения рекомендуется разместить понятную для усвоения визуальную информацию (таблички о наименовании помещений и пр.).

Для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется предусмотреть систему обеспечения разборчивости звуковой информации индивидуального пользования («индукционная петля» или другие индивидуальные беспроводные устройства) либо организовать услугу по сурдопереводу.

На лестничных маршах, расположенных внутри здания, поручни разделены, а завершающие части поручней не выступают за границы лестниц на 0,3 м. Рекомендуются для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата на всех лестничных маршах установить ограждения с поручнями на высоте 0,9 м. В пределах одного марша лестницы поручни должны быть непрерывными. Завершающие части поручней должны выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. Их форма должна быть травмобезопасной: с плавным понижением вниз. Вдоль лестничного марша, ведущего к эвакуационному выходу, рекомендуется установить ограждения с поручнями на высоте 0,90 м с завершающими горизонтальными частями.

Для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках дверные проемы шириной менее 0,90 м рекомендуется расширить, а имеющиеся пороги и перепады высот пола устранить. Ширина дверных полотен должна быть не менее 0,90 м, а дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. Предусмотреть, что для вышеуказанной категории инвалидов диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° следует принимать не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при открывании к себе - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м.

Для перемещения вышеуказанной категории инвалидов по межэтажным лестничным маршам в здании рекомендуется предусмотреть подъемное устройство, доступное для маломобильных групп населения. Здания следует оборудовать пассажирскими лифтами, доступными для маломобильных групп населения, при капитальном ремонте или реконструкции в целях обеспечения доступа инвалидов на этажи выше или ниже основного входа в здание (первого этажа) допускается применять подъемные платформы вертикального перемещения, при затесненных условиях – платформой подъемной наклонного перемещения.

В помещении для занятий в кружках и самоподготовки, а также в учебном классе ученические места для обучающихся инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одной образовательной организации. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусматривать для обучающихся с недостатками зрения и

дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся на кресле - коляске - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема. Места для обучающихся инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в зал.

На объекте отсутствует доступное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. В санитарно – гигиеническом помещении рекомендуется оборудовать доступную кабинку для инвалидов, а именно, сбоку от унитаза следует предусмотреть пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, следует предусматривать установку стационарных и откидных опорных поручней. Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.

В помещениях доступных душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой предусматривается пространство для подъезда кресла-коляски. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу. Доступная душевая кабина для маломобильных групп населения должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. Устройство вызова помощи душевых для маломобильных групп населения следует размещать под потолком и оснащать шнуром вызова красного цвета с двумя захватами красного цвета диаметром не менее 0,05 м, расположенными на высотах 0,8 м и 0,1 м над уровнем пола. В доступных кабинках (душевых, ванн) у раковин для инвалидов в общих умывальных и универсальных кабинках уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. В дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно».

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2022 № 528-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 – 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 – ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51671 – 2020 «Средства связи информации технические общего пользования, доступные для инвалидов», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2020 № 1203 – ст; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N п/п | Основные структурно - функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно или на дому) |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно или на дому) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно или на дому) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Технические средства реабилитации (индукционная петля и пр.) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно или на дому) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно или на дому) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Капитальный ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно или на дому) |

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (Г.О.У) ДУ-И (С, К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) -

4.4.3. Техническая экспертиза, разработка проектно - сметной документации - требуется;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - требуется;

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов - не имеется;

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа _____ и _____ выдавшей _____ его _____ организации, _____ дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.
2. Входа (входов) в здание на 1 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 4 л.

Результаты фотофиксации на объекте 52 фото на 7 л.

Позэтажные планы, паспорт _____, на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии:

Начальник административно-хозяйственного подразделения

ГАПОУ РК «Крымский
многопрофильный колледж»



Л.В. Неженцева

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Секретарь комиссии:

Педагог-психолог

ГАПОУ РК «Крымский
многопрофильный колледж»



В.А. Дивочий

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Члены комиссии:

Социальный педагог

ГАПОУ РК «Крымский
многопрофильный колледж»



Е.К. Потапова

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Заместитель начальника отдела
по вопросам доступности
департамента труда и социальной
защиты населения администрации
города Симферополя



И.И. Цвиркун

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Главный специалист отдела
по вопросам доступности
департамента труда и социальной
защиты населения администрации
города Симферополя




И.П. Иванюра

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Председатель Крымского регионального
отделения Общероссийской общественной
организаций инвалидов «Всероссийское
общество глухих»



Е.В. Афонин

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Управленческое решение согласовано « _____ » 20 _____ г. (протокол № _____)

Комиссией (название)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от «21» января 2025 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым
«Крымский многопрофильный колледж», общежитие
г. Симферополь, ул. Ростовская, 13

| N п/п | Наименование функционально - планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | есть/нет | N на плане территории | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию: через калитку | -есть | | 1,2 | У входа отсутствует информация доступными элементами об объекте для инвалидов | К, О, С, У, Г | Рекомендуется установить, на ограждении справа, информационную табличку о наименовании объекта и часах работы, выполненную, в том числе, в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующуюся шрифтом Брайля на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пешеходной зоны | Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно или на дому) |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории (прилегающая территория, расположенная во внутреннем дворе | есть | | 1, 2, 4 | Асфальтобетонное покрытие прилегающей территории имеет повреждения | К,У,Г,С,О | Рекомендуется произвести ремонт асфальтобетонного покрытия | Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно или на дому) |
| 1.3 | Лестница | нет | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-----|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------|
| | (наружная) | | | | | | | |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | Обустроить территорию, прилегающую к объекту, для инвалидов |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно - функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | N на плане | N фото | |
| Территория, прилегающая к зданию | ВНД (С, К, О, У, Г) | | 1, 2, 4 | Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно или на дому) |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым
«Крымский многопрофильный колледж», общежитие
г. Симферополь, ул. Ростовская, 13

| N п/п | Наименование функционально - планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | есть /нет | N на плане (по этажно м) | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная): | есть | | 3, 4 | Вдоль лестничного марша отсутствуют боковые ограждения с поручнями. Вдоль лестничного марша установлен центральный поручень на высоте 1,03 м, у которого отсутствует завершающая горизонтальная часть. | С, О, К | Рекомендуется установить с двух сторон лестничного марша непрерывные по всей его длине ограждения с поручнями. Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т.п. Размеры длины и высоты поручней всех лестниц и пандусов допускается изменять по месту | Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно или на дому) |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | <p>Перед лестничным маршем отсутствуют предупреждающие тактильно-наземные указатели.</p> <p>Лестничные марши не дублируются пандусом или подъемной платформой</p> <p>Лестница облицована плиткой</p> | <p>в пределах + (-) 0,03 м.</p> <p>Рекомендуется расположить предупреждающие тактильно-наземные указатели на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша, глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы.</p> <p>Лестницы должны дублироваться пандусом или подъемным устройством</p> <p>Поверхность покрытия лестничных маршей должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6-0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН.</p> | |
| 2.2 | Пандус (наружный): | нет | | | | | |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью): | есть | 3-5 | Отсутствует информирующая табличка о наименовании и режиме работы объекта для инвалидов с нарушениями зрения | С | <p>Рекомендуется установить информирующую табличку о наименовании и режиме работы объекта, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пешеходной зоны, выполненную в рельефном плоско-выпуклом формате, продублированную</p> | Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно или на дому) |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Перед входной дверью отсутствует локальный предупреждающий указатель «Внимание, по ходу движения – дверь в здание или сооружение» | ю шрифтом Брайля. Рекомендуется расположить локальный предупреждающий указатель «Внимание, по ходу движения – дверь в здание или сооружение» на расстоянии ширины открывающегося полотна двери в закрытом состоянии, глубиной от 0,5 м до 0,6 м, шириной, равной ширине дверного проема | | |
| 2.4 | Дверь (входная): | есть | | 5, 6 | Рабочая створка двухстворчатых входных дверей 0,69 м, имеется дверной порог 0,02 м | О | При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть 0,9 м. Рекомендуется устранить дверной порог. | Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно или на дому) |
| 2.5 | Тамбур | нет | | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | Обустроить входную группу, доступную для инвалидов | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно - функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | N на плане | N фото | |
| Входа (входов) в здание: | ВНД (К, О, Г, У, С) | | 3-6 | Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно или на дому) |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым
«Крымский многопрофильный колледж», общежитие
г. Симферополь, ул. Ростовская, 13

| N п/п | Наименование функционально - планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | есть / нет | N на плане (по этажно м) | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль) | есть | | 8-14 | Отсутствует информация о назначении помещений рельефными знаками для инвалидов по зрению Информация о назначении помещений размещена на белом фоне и не в полном объеме | С,К,О,Г,У | На стене со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м предусмотреть информацию о наименовании помещений, в том числе, рельефными знаками с дублированием шрифта Брайля. Разместить информацию о назначении помещений в полном объеме. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м до уровня пола. | Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно или на дому) |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|------|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | | 9, 15, 16, 17, 18 | <p>На проступях краевых ступеней лестничных маршей отсутствуют контрастные противоскользящие полосы</p> <p>Лестничные марши не дублируются пандусом или подъемным устройством</p> <p>Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручней</p> <p>Поручни разделены</p> | С, К, О | <p>На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м., контрастных с поверхностью ступени (жёлтого цвета).</p> <p>При перепаде высот пола в здании следует предусматривать пандусы или подъемные устройства.</p> <p>Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т.п. В пределах одного марша лестницы поручни должны быть непрерывными</p> <p>Установить вдоль двух сторон лестничных маршей на высоте 0,90 м поручни</p> | <p>Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно или на дому)</p> |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский | нет | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 | Дверь (дверной проем) | есть | 8, 19-29 | <p>Ширина дверных полотен местами, в том числе в санитарно-гигиенические помещения менее 0,90 м</p> <p>Имеются пороги</p> <p>Отсутствует контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей</p> | К, О, С | <p>Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого и дверного проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. Рекомендуется устранить пороги и перепады высот пола. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м.</p> <p>На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4</p> | Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно или на дому) |
|-----|-----------------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------|------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | М | | |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | | 9-29 | В дверных проемах имеются пороги. Отсутствуют контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы на проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц | Все | Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц в общественных зданиях, доступных для МГН, должны быть нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы. Поручни лестниц на этих путях эвакуации в общественных зданиях должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркостный контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки. | Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно или на дому) |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | Обустроить пути движения внутри здания для инвалидов | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | N на плане | N фото | |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД (К, С, О, Г, У) | | 8-29 | Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно или на дому) |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым
«Крымский многопрофильный колледж», общежитие
г. Симферополь, ул. Буденного, 28

| N п/п | Наименование функционально - планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | | есть/нет | N на плане (по этажном) | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания: -кабинет воспитателя, помещение для занятий в кружках и самоподготовки, библиотека | есть | | 30-32 | Отсутствуют: - специализированное оборудование для слабослышащих; | Все | Рекомендуется предусмотреть наличие прибора усиления звука индивидуального пользования. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема. | Технические средства реабилитации (индукционная петля и пр.) |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания: - жилые комнаты; кухни | есть | | 33-40 | Отсутствуют: - специализированное оборудование для слабослышащих; | Все | Предусмотреть наличие прибора усиления звука. | Технические средства реабилитации (индукционная петля и пр.) |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания: | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением | нет | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------|
| | по маршруту | | | | | | |
| 4.5 | Кабина индивидуально го обслуживания | нет | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | Обустроить доступные зоны целевого назначения для инвалидов |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно - функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | № на плане | № фото | |
| Зона обслуживания инвалидов | ВНД (Г, К, О, С, У) | | 30-40 | Технические средства реабилитации (индукционная петля и пр.) |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым
«Крымский многопрофильный колледж», общежитие
г. Симферополь, ул. Ростовская, 13

| N п/п | Наименование функционального элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|----------|---------------------------------------|------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категори я) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | | 46- 48 | Отсутствует доступное санитарно-гигиенические помещения для инвалидов. Отсутствует тревожная сигнализация. | Все | Доступное санитарно-гигиеническое помещение должно иметь размеры: - ширина- 1,65 м, - глубина 2,2 м; - ширина двери-0,9 м, пороги высотой не более 0,014 м. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, следует | Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно или на дому) |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|------|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | <p>предусматривать установку стационарных и откидных опорных поручней, а также переносных или закрепленных на стене складных сидений . Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.</p> | | |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть | - | 41-44 | <p>Душевая комната имеет недостаточные габариты. Отсутствуют: - настенные поручни (в некоторых отделениях), переносное или закрепленное на стене складное сиденье; - система тревожной сигнализации.</p> | - | <p>Душевые должны иметь размеры: - закрытые 1,8X1,8 м; - открытые и со сквозным проходом 1,2X0,9 м. В помещениях доступных душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой предусматривается пространство для подъезда кресла-коляски. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу и входом непосредственно</p> | <p>Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно или на дому)</p> |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | | | | из гардеробной. Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей | |
| 5.3 | Бытовая комната (раздевалки) | - | - | - | - | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | Обустроить санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | N на плане | N фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения: | ВНД (С, К, О, У, Г) | | 41-48 | Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно или на дому) |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Крымский многопрофильный колледж», общежитие
г. Симферополь, ул. Ростовская, 13

| N п/п | Наименование функционально - планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | - | 5, 10, 19, 21, 24, 26, 27, 29, 41, 45, 49-52 | Визуальная информация размещена не в полном объеме, а часть информации на белом фоне имеет ненормативные размеры знаков. | К, О, У, Г | Рекомендуется разместить информационные табло, знаки и пиктограммы, обеспечивающие получение непрерывности информации в полном объеме о размещении и назначении функциональных помещений. Визуальную информацию расположить на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м до уровня пола. Применяемые средства информации должны быть идентичными в пределах здания | Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно или на дому) |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|------|---|---|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | или комплекса зданий и сооружений, размещаемых на одном земельном участке. | | |
| 6.2 | Акустические средства | есть | - | - | - | - | | |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | | Отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений | С | Перед входами во внутренние помещения рекомендуется разместить информирующие таблички о функциональном назначении помещений, выполненные в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующиеся шрифтом Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проёма | Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно или на дому) |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | Все | Обеспечить размещение комплексной системы информации для всех категорий инвалидов (визуальной, тактильной, акустической) | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | № на плане | № фото | |
| Система информации на объекте | ВНД (С, Г, К, О, У) | | 5, 10, 19, 21, 24, 26, 27, 29, 41, | Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно или на дому) |

| | | | | |
|--|--|--|--------------|--|
| | | | 45,49- 52 | |
|--|--|--|--------------|--|

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: -



Φοτο 1



Φοτο 2



Φοτο 3



Φοτο 4



Φοτο 5



Φοτο 6



Φοτο 7



Φοτο 8



Φοτο 9



Φοτο 10



Φοτο 11



Φοτο 12



Φοτο 13



Φοτο 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17



Фото 18



Фото 19



Фото 20



Фото 21



Фото 22



Фото 23



Фото 24



Фото 25



Фото 26



Фото 27



Фото 28



Фото 29



Фото 30



Фото 31



Φοτο 32

Φοτο 33



Φοτο 34

Φοτο 35

Φοτο 36



Φοτο 37

Φοτο 38

Φοτο 39



Φοτο 40



Φοτο 41



Φοτο 42



Φοτο 43



Φοτο 44



Φοτο 45



Φοτο 46



Φοτο 47



Φοτο 48



Фото 49



Фото 50



Фото 51



Фото 52